

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRITOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0090-41	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 1. MÓDULO 1: Sustitución de focos ahorradores. Sustitución de piso de torta a cerámico.




Foto 2. MÓDULO 1: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.




Foto 3. MÓDULO 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.



Foto 4. MÓDULO 2: Instalación de azulejos a Estufa Rural.



Foto 5. MÓDULO 2: Reparación cableado eléctrico.




Foto 6. MÓDULO 2: Sustitución de ducto eléctrico y accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRITOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0090-41	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 7. MÓDULO 2: Sustitución de tomacorriente doble.



Foto 8. MÓDULO 2: Sustitución de estructura de metal de ventana (incluye vidrio)



Foto 9. MÓDULO 2: Mantenimiento a estructura de puerta (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).




Foto 10. MÓDULO 2: Sustitución de grifos.




Foto 11. MÓDULO 2: Sustitución accesorio de baño (contra llave, tubo de abasto y tanque).



Foto 12. MÓDULO 4: Sustitución de ventana de metal a PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRITOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0090-41		07 de marzo de 2025




Foto 13. MÓDULO 4: Reparación cableado eléctrico.




Foto 14. MÓDULO 4: Sustitución de lámparas 2x40.



Foto 15. MÓDULO 4: Mantenimiento a estructura de muro divisorio (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, plicación de pintura)



Foto 16. MÓDULO 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 17. MÓDULO 5: Sustitución de accesorios de baño (contra llave, tubo de abasto y tanque).



Foto 18. MÓDULO 5: Reparación cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRITOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0090-41	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 19. MÓDULO 5: Sustitución de ducto eléctrico y accesorios.



Foto 20. MÓDULO 5: Sustitución de inodoro.



Foto 21. MÓDULO 5: Instalación de inodoro



Foto 22. MÓDULO 5: Sustitución de grifos.




Foto 23. MURO PERIMETRAL. Pintura en muro exterior e interior.



Foto 24. POZO ARTESANAL. instalación de tubo de concreto 42"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRITOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0090-41	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 25. Pintura en cancha polideportiva



Foto 26. AREA EXTERIOR: Mantenimiento a estructura de portería (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, plicación de pintura).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---