

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CHUPOJ SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0092-41	FECHA:	7/03/2025




Foto1: Modulo 3, sustitución de lámina por lámina Troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 3, sustitución de piso de torta de cemento por cerámica



Foto 3: Modulo 4, Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 4: Modulo 4, sustitución de piso de torta de concreto por cerámica




Foto 5: Modulo 5, sustitución de lámina, por lámina Troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 6: Modulo 5: sustitución de piso de torta de concreto por cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CHUPOJ SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0092-41	FECHA:	7/03/2025



Foto 7: Modulo 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos por una de plástico



Foto 8: Pintura en paredes interiores y exteriores



Foto 8: Pintura en paredes interiores y exteriores



Foto 8: Pintura en paredes interiores y exteriores





Foto 8: Pintura en paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

