

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | CHICHÉ                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN CHOYOMCHÉ I    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-02-0105-43               | FECHA:                         | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |



Foto1: MODULO 1 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 2: MODULO 1 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 3: MODULO 1 .SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 4: MODULO 1SUSTITUCION DE CANAL PVC



Foto 5: MODULO 1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA



Foto 6: MODULO 2 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | CHICHÉ                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN CHOYOMCHÉ I    |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-02-0105-43               | FECHA:                         | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |



Foto 7: MODULO 3 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO GRANITO



Foto 8: MODULO 3 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO GRANITO



Foto 9: MODULO 3 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA



Foto 10: PINTURA GENERAL



Foto 11: PINTURA GENERAL



Foto 12: PINTURA GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

