



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-1191-43	FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: Modulo 1 sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1 suministro e instalación de balcón de metal



Foto 3: Modulo 1 mantenimiento a estructuras de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Modulo 1. Mantenimiento a estructura de metal en ventanas



Foto 5: Modulo 1. Sutiución de vidrios



Foto 6: Modulo 2 sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto 7: Modulo 2 suministro e instalación de balcón de metal



Foto 8: Modulo 2 mantenimiento a estructuras de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 9: Modulo 2. Mantenimiento a estructura de metal en ventanas



Foto 10: Modulo 2. Sutipución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

