



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1.

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CANTÓN LOS TZOC JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS TZOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-1294-42	FECHA:	6/03/2025



Foto1: MODULO 1. Sustitución de pilas de cemento de dos lavaderos.



Foto2: MODULO 1. Instalación de unidades de Luz, (incluye interruptor, ducto y cable electrico).



Foto 3: MODULO 1: Reparación de cuneta de concreto.




Foto 4: MODULO 1; Sustitución de canal de pvc.



Foto 5: MODULO 1: Suministro e instalación de balcon de metal (cocina).



Foto 6: MODULO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito (dos aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

IRMA ESPERANZA QUISQUINÁ MENDOZA DE MORALES
Firma y sello del Presidente de la OPF



JOSE LUIS MORALES TZOC
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CANTÓN LOS TZOC JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS TZOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-1294-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 6: MODULO 2: Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana



Foto 8: MODULO 2: Sustitución de canal de pvc



Foto 9: MODULO 2: Sustitución de accesorio (inodoro, contrallave, tubo de abasto y tanque).



Foto 10: MODULO 2: Sustitución de grifos



Foto 11: MODULO 2: sustitución de tapadera(lavamano).



Foto 12: MODULO 3: Instalación de unidades de luz, (incluye interruptor, ductoy cable electrico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

IRMA ESPERANZA QUISQUINÁ MENDOZA DE MORALES
Firma y sello del Presidente de la OPF



JOSÉ LUIS MORALES TZOC
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CANTÓN LOS TZOC JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS TZOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-1294-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 13: MODULO 4: Sustitución de piso de torta de concreto (aula y dirección)



Foto 14: MODULO 4: suministro e instalación de balcon de hierro en ventana (dirección)



Foto 15: MODULO 4: sustitución de accesorios (inodoro, contrallave, tubo de abasto y taque).




Foto 16: MODULO 4: Sustitución de grifos




Foto 17: MODULO 4: Sustitución de tapadera (lavamanos)



Foto 18: MODULO 4: sustitución de puerta de metal en modulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

IRMA ESPERANZA QUISQUINÁ MENDOZA DE MORALES
Firma y sello del Presidente de la OPF



JOSÉ LUIS MORALES TZOC
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

