

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RINCONADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-3396-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Módulo 1: Mantenimiento de estructura de metal.



Foto 3: Módulo 1, suministro e instalación de balcón de hierro



Foto 4: Módulo 2, suministro e instalación de balcón de hierro




Foto 5: Módulo 1 y 2: Pintura en muros exterior.



Foto 6: Módulo 1 y 2: Pintura en muros interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

CUOLA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LA RINCONADA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CHICHE, EL QUICHÉ

CUOLA OFICIAL RURAL MIXTA
MUNICIPIO DE CHICHE
CASERIO LA RINCONADA
DEPTO. EL QUICHÉ