

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tululché Primer Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-4707-42	FECHA:	7 de marzo 2025



Foto 1: Módulo 1 Sustitución de piso torta de concreto



Foto 2: Módulo 1 Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 3: Módulo 1 Pintura en muro interior



Foto 4: Módulo 1 Pintura en muro exterior



Foto 5: Módulo 2, sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Módulo 2, sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARINA AGUILAR QUINO

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tululché Primer Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-4707-42	FECHA:	7 de marzo 2025



Foto 7: Módulo 2, Mantenimiento de estructura de puerta



Foto 8: Módulo 2 Mantenimiento de estructura de puerta



Foto 9: Módulo 3 Pintura en muros de interiores



Foto 10: Módulo 3, Pintura muros exteriores



Foto 11: Módulo 3, Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 12: Módulo 3, Mantenimiento de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MAR Tima Aguirre Quino

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tululché Primer Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-4707-42	FECHA:	7 de marzo 2025




Foto13: Módulo 3, Pintura en muros de interiores



Foto 14 Modulo 3, Pintura muros exteriores



Foto 15: Módulo 4, Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 16: Módulo 4, Mantenimiento a estructura de puerta.



Foto 17: Módulo 4, sustitución de accesorios de inodoro



Foto 18: Módulo 4, sustitución accesorio de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe poner el número de hojas.

MARTIN Aguilar Quino

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

