

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO RUMOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0001-42	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025



Foto 1. Módulo 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2. Módulo 4: Sustitución de capote para lámina troquelada




Foto 3. Módulo 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4. Módulo 4: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)




Foto 5. Módulo 4: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 6. Módulo 4: Suministro e instalación de ventanas de metal tipo balcón

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO RUMOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0001-42	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025



Foto 7. Módulo 4: Pintura en muro exteriores e interiores









Foto 8. Módulo 4: Repello en muro




Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo

