

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO RUMOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0003-43	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025



Foto 1. Módulo 1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2. Módulo 1: Sustitución de piso de granito



Foto 3. Módulo 1: Pintura en muro exteriores e interiores




Foto 4. Módulo 1: Repello en muro



Foto 5. Módulo 2: Sustitución de lámina, para lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6. Módulo 2: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO RUMOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0003-43	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025



Foto 7. Módulo 2: Mantenimiento a estructura de metal



Foto 8. Módulo 2: Sustitución de puerta de metal




Foto 9. Módulo 2: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 10. Módulo 2: Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 11. Módulo 2: Repello en muro




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

