

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIZATAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0006-43	FECHA:	9/10/2025



Foto1: Modulo 1. Sustrución de piso de torta de concreto, por piso cerámico




Foto 2: Modulo 2. Sustrución de piso de torta de concreto, por piso cerámico



Foto 3: Modulo 2. Sustrución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: Patio. Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Pintura general . Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zusana Poza Mendoza

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

