

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choaxán Sector II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0024-43	FECHA:	9/10/2025



Foto1: Patio 1. Reparación de plancha de concreto



Foto 2: Patio 2. Reparación de plancha de concreto



Foto 3: Módulo 1. Sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 4: Módulo 2. Suministro en instalacion de azulejo



Foto 5: Módulo 2. Sustitucion de piso de torta de concreto por piso antideslizante



Foto 6: Módulo 2. Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se indica el número de hojas.

<i>Hordi Yahaira Sat Perez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Cozumel</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--