



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | CHINIQUE         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL CARMEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-03-0140-42 | FECHA:                         | 9/10/2025        |




Foto 1: Módulo 1, Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaciones de pintura).



Foto 2: Módulo 1, Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 3: Módulo 1, Sustitución de chapa.



Foto 4: Módulo 1, Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaciones de pintura).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

