

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Puerta, Chinique, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0142-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de piso de concreto por cerámico. Módulo 1




Foto 2: Suministro e instalación de balcones de hierro en ventanas Módulo 1



Foto 3: Sustitución de vidrios Módulo 1



Foto 4: Sustitución de chapas Módulo 1



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por cerámico. Módulo 2




Foto 6: Sustitución de 2 inodoro completo y cambio de accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Puerta, Chinique, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0142-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustitución de canal de PVC Módulo 2




Foto 8: Sustitución de accesorios de 2 inodoros, Módulo 3



Foto 9: Sustitución de 2 inodoros completo Módulo 3



Foto 10: Reparación de Plancha de concreto de patio Módulo 4

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---