

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TAPESQUILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0146-43	FECHA:	



Foto 1: Modulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto, por piso ceramico



Foto 2: Modulo 1. Sustitución de puerta de madera, por metal



Foto 3: Modulo 1. Sustitución de azulejo en pila



Foto 4: Modulo 2. Sustitución de piso de torta de concreto, por piso ceramico



Foto 5: Patio. Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

