

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cordoncillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0148-43	FECHA:	13/06/2025



Foto1: Modulo 1: Sustrución de piso de torta de concreto, por piso cerámico



Foto 2: Modulo 2: Sustrución de piso de torta de concreto, por piso cerámico



Foto 3: Modulo 2: Sustrución de piso de torta de concreto, por piso cerámico



Foto 4: Sustrución de codo de bajada de agua




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--