

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PARRAXQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0149-43	FECHA:	24/10/25



Foto 1: Módulo 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de elementos de fijación (tornillos).



Foto 3: Módulo 1. Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Módulo 1. Sustitución de canal pvc, por canal de metal



Foto 5: Modulo 1. Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 6: Modulo 1. Sustitución de bajada de agua pluvial por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Rosa chiticquino

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PARRAXQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0149-43	FECHA:	24/10/25



Foto 7: Módulo 1. Sustitución de piso de cemento líquido por piso granito



Foto 8: Módulo 1. Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 9: Módulo 1. Pintura General

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Chitic Quino

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

