

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Loma Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0152-43	FECHA:	13/06/2025



Foto1: Modulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso cerámico




Foto 2: Modulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso cerámico




Foto 3: Modulo 3: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 4: Modulo 1. Sustitución de piso torta de concreto por piso ceramico.



Foto 5. Modulo 3. Sustitución de piso torta de concreto por piso ceramico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Morales

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

