

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-4371-41	FECHA:	13/06/2025



Foto1: Módulo 1 , Sustrución de piso de torta de concreto, por piso antideslizante




Foto 2: : Módulo 1: Sustrución de repello en pared, por azulejos



Foto 3: Módulo 1: Sustrución de tubo de abasto de sanitario




Foto 4: Módulo 1, Sustrución de kit de repuestos para sanitario



Foto 5: Módulo 1: Sustrución de piso de cemento Liquido por piso ceramica



Foto 6: Módulo 1: Sustrución de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Chín Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-4371-41	FECHA:	13/06/2025



Foto 7: Módulo 1: Sustitución de canales de metal, por metal



Foto 8: Sustitución de bajadas de agua pluvial de pvc, por pvc



Foto 9: Módulo 1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: PATIO: Reparación de piso de torta de concreto

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Chín Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

