

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ALGUA TIBIA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-5075-43	FECHA:	13/06/2025




Foto 1: Módulo 1: Sustrucción de piso cerámico, por piso cerámico.



Foto 2: Cancha: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Sustrucción de soporte de metal para canal



Foto 4: Repello en muro (incluye eliminacion de repello existente)



Foto 5: Sustrucción de portón de metal



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Dregò Tejón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

