



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUNAJÁ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0008-43	FECHA:	24/09/2025



Foto1: Módulo 1: Sustitución de ventanas por pvc y vidrios (frente)



Foto 2: Módulo1:Sustitución de ventanas por pvc y vidrios (atras)



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de puertas.




Foto 4: Módulo 2: Sustitución de ventanas por pvc y vidrios (atras)



Foto 5: Módulo 2: Sustitución de ventanas por pvc y vidrios (frente)



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

