



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Avenida 2-10 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0019-45	FECHA:	25/09/2025



FOTO 1: CANCHA POLIDEPORTIVA:

*Sustitución de planchas de concreto de patio.
* Reparación de planchas de concreto de patio.



FOTO 2: INGRESO:

* Sustitución de porton de metal



FOTO 3: MURO PERIMETRAL: * Repello en muro.

* Apertura más tallado de vano para puerta.
* Suministro e instalación de puerta de metal.



FOTO 4: MÓDULO 1:

* Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

