

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEJOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0032-41	FECHA:	14/10/2025



FOTO 1. MÓDULO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc



FOTO 2. MÓDULO 1: Sustitución de capote de lámina



FOTO 3. MÓDULO 1: Suministro de estructura de soporte de metal



FOTO 4. MÓDULO 1: Suministro e instalación de balcón para ventana



FOTO 5. MÓDULO 1: Suministro e instalación de Ventana de metal y balcón para ventana



FOTO 6. MÓDULO 1: Sustitución de piso de torta por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL	ALDEA XEJOX
ESTABLECIMIENTO:	14-04-0032-41	FECHA:	08/10/2025



FOTO 7. MÓDULO 2: Mantenimiento de puerta



FOTO 8. MÓDULO 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



FOTO 9. PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 10. PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

