

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ SINACHÉ CUARTO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0036-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: MODULO No.1 Pintura en muros exteriores e interiores, mantenimiento de balcones de metal, fabricacion de balcones de hierro en ventanas, mantenimiento estructura de puerta lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, ampliación de pintura, suministro e instalación de canales en PVC, sustitución de vidrios



AREA EXTERIOR: Sustitución de pila plastica de dos lavaderos



PORTÓN DE INGRESO Y EGRESO: mantenimiento de portones de metal



BAÑOS: Sustitución de accesorios de inodoro contrallave, tubo de arasto y tanque



PORTÓN DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

