

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SINACHÉ I, CUARTO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0037-43	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025



Foto 1: módulo 1. Mantenimiento de portones de metal



Foto 2: Módulo 2: Sustitución de puerta de madera, por puerta de metal.



Foto 3: Módulo 2: Suministro e instalación de balcón de hierro de ventanas



Foto 4: Módulo 2: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones. Aplicación de pintura)



Foto 5: Módulo 2: Mantenimiento a portones de metal (Interior aulas)



Foto 6: Módulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SINACHÉ I, CUARTO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0037-43	FECHA:	10 DE MARZO DE 2,025



Foto 7: Modulo 2: Sustitución de focos ahorradores



Foto 8: Modulo 2: Sustitución de plafoneras



Foto 9: Modulo 2: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 10: Modulo 2: sustitución de lamparas tipo led




Foto 11: Modulo 2: Sustitución de Vidrios



Foto 12: Modulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SINACHÉ I, CUARTO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0037-43	FECHA:	10 DE MARZO DE 2,025



Foto13: Modulo 2: Reparación de bajada de agua pluvial, (Pegamento)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---