

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 2 SECTOR SUROESTE ALDEA SAN ANTONIO SINACHE I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SUROESTE ALDEA SAN ANTONIO SINACHE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0043-43	FECHA:	14/10/2025



Foto1: Modulo 1. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Modulo 1. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Modulo 1. Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 4: Modulo 1 Sustitución de barandas de metal



Foto 5: Modulo 1. Sustitución inodoro



Foto 6: Modulo 1. Sustitución de mezcladora lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

sebastian canil M

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 2 SECTOR SUROESTE ALDEA SAN ANTONIO SINACHE I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SUROESTE ALDEA SAN ANTONIO SINACHE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0043-43	FECHA:	14/10/2025



Foto7: Modulo 1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: PATIO. Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sebastian canil Morales

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

