

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chojomquiej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0066-41	FECHA:	14/10/2025



Foto1: MODULO 1: Sustitución e instalacacion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: MODULO 2: Sustitución e instalación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución e instalación portante de madera por metal



Foto 3: MODULO 2: Sustitucion de inodoros



Foto 4: MODULO 2: Sustitución de depósito de agua 1700 LT



Foto 5: MODULO 2: Suministro e instalación de puerta de matal en baño




Foto 6: MODULO 3: Sustitución e instalación de lámina de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chojomquiej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0066-41	FECHA:	14/10/2025



Foto 7: MURO PERIMETRAL: Mantenimiento a porton de metal



Foto 8: Pintura general en exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

