

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                             |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ            | MUNICIPIO:                     | ZACUALPA                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN ANTONIO SINACHÉ I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-04-0118-41     | FECHA:                         | 10/03/2025                  |



Foto No. 1 Módulo 1: Reparación de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto No. 2 Módulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto No. 3 Módulo 2: Reparación de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto No. 4 Módulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto No. 5 Módulo 3: Reparación de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto No. 6 Módulo 3: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Tomás Cos Riquiá</i></p> <p>TOMÁS COS RIQUIAC</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPEF</p> | <p><i>Juan José Arevalo Cabrera</i></p> <p>JUAN JOSÉ AREVALO CABRERA</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                             |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ            | MUNICIPIO:                     | ZACUALPA                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN ANTONIO SINACHÉ I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-04-0118-41     | FECHA:                         | 10/03/2025                  |



Foto No. 7 Módulo 4: Reparación de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto No. 8 Módulo 4: Reparación de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto No. 9 Módulo 5: Reparación de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto No. 10 Módulo 5: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto No.11 Módulo 6: Reparación de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto No.12 Módulo 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TOMÁS COS RIQUIAC<br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA | <br>JUAN JOSÉ ARÉVALO CABRERA<br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público | <br>DIRECCIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|