



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0121-42	FECHA:	7/10/2025



Foto1: MODULO 1. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 2: MODULO 1. Sustitución de muro de transición de madera por metal (movil 6m X 3m)



Foto 3: MODULO 1. Sellado de grietas y fisuras en muros.



Foto 4: PATIO. Sustitución de torta de concreto por piso baldosa.



Foto 5: MODULO 2. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 6: MODULO 2. Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la CPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0121-42	FECHA:	7/10/2025



Foto7: MODULO 2. Sustitución de estufa de completa incluida chimenea y plancha de metal.



Foto 8: MODULO 2. Sustitución de puerta.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la SGF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---