

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0123-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1 Módulo 1: sustitución de ventanas de metal por PVC blanco más vidrio




Foto 2 Módulo 1: Sustitución de puerta



Foto 3 Módulo 1: Fabricación e instalación de balcones de metal



Foto 4 Módulo 1: Reparación de cableado eléctrico



Foto 5: Módulo 2 sustitución de ventanas de metal por PVC blanco más vidrio



Foto 6: Módulo 2: Sustitución de puerta de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE
Gustavo Morante
Zacualpa, El Quiché

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
[Signature]
Caserío Pacoc

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0123-43	FECHA:	10/03/2025




Foto 7: PATIO. Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 8: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público