

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasojoc I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0128-43	FECHA:	10 de marzo de 2025




Foto 1: Módulo 1.
Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 2: Módulo 1.
Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.




Foto 3: Área de pozo.
Sustitución de bomba sumergible más accesorios.



Foto 4: Área de pozo.
Sustitución de bomba sumergible más accesorios.




Foto 5: Pintura general.
Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: Pintura general.
Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEFAMILIA	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

