

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-3444-42	FECHA:	8/10/2025



Foto 1, módulo 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2, módulo 1: Sustrucción de capote para lámina troquelada.



Foto 3, módulo 2 : Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4, cancha polideportiva: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 5, cancha polideportiva: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 6 cancha polideportiva: Reparación de planchas de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

