



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERO VIEJO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-3855-43	FECHA:	2/10/2025



Foto 1: MÓDULO 1: Suministro e instalación de balcón de hierro en ventana.



Foto 2: MÓDULO 2: Suministro e instalación de balcón de hierro en ventana.



Foto 3: MÓDULO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: MÓDULO 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 5: MÓDULO 3: Suministro e instalación de balcón de hierro en ventana.



Foto 6: MÓDULO 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	ALDEA POTRERO VIEJO I
ESTABLECIMIENTO:	14-04-3855-43	FECHA:	2/10/2025



Foto 7: MÓDULO 3: Mantenimiento a estructura de metal.



Foto 8: MÓDULO 4: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público