

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral -CEIN-PAIN- J M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERO VIEJO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-4687-42	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: MÓDULO 1: Suministro e instalación de balcón de hierro en ventana.



Foto 2: MÓDULO 2: Suministro e instalación de balcón de hierro en ventana.



Foto 3: MÓDULO 3: Sustitución depósito de agua 1700ml



Foto 4: Módulo 3: Instalación de tubería principal de pvc para agua potable.



Foto 5: MÓDULO 3: sustitución de tubería principal.



Foto 6: MÓDULO 4 : Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERO VIEJO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-4687-42	FECHA:	24/10/2025



Foto 7: Módulo 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 8: TECHADO DE PATIO. Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 9: TECHADO DE PATIO. Mantenimiento a caja de registro.



Foto 10: TECHADO DE PATIO. Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 11. Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 12 MURO PERIMETRAL. Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERO VIEJO I
FECHA:	14-04-2025	FECHA:	24/10/2025



Foto 13 MURO. Fabricación e intalación de puerta de rejas



Foto 14 MURO. Fabricación e instalación de puerta con rejas .



Foto 15. MURO. Mantenimiento a portón de metal

Foto.

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

