



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL LIMONCILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-6162-43	FECHA:	22/09/2025



Foto1: MODULO 1: Sustrucción de torta de cemento por piso ceramico (en aulas)



Foto 2: MODULO 1: Sustrucción de balcones de metal



Foto 3: MODULO 2: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 4: MODULO 2 Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 5: MODULO 2: sustitución de chimenea de metal.



Foto 6: MODULO 3: pintura en muro exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL LIMONCILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-6162-43	FECHA:	22/09/2025



Foto7: MODULO 1: pintura en muro exterior.





Foto : MODULO 2: pintura en muro exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

