

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAJCHIXLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0034-43	FECHA:	8/05/2025



FOTO 1 MODULO 1 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR CERAMICO




FOTO 2 MODULO 1 MANTENIMIENTO A PUERTAS




FOTO 3 MODULO 2 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO ANTIDEZLIZANTE



FOTO 4 MODULO 2 MANTENIMIENTO A PUERTAS



FOTO 5 MODULO 3 SUSTITUCION DE PISO ANTIDEZLIZANTE



FOTO 6 MODULO 3 MANTENIMIENTO A PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---