

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOAQUIN CHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0036-43	FECHA:	27/02/2025



Foto1: MODULO 1 REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 2 MODULO 1 REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3 MODULO 1 SUSTITUCION DE CANAL PVC



FOTO 4 MODULO 1 SUSTITUCION DE VIDRIOS




Foto 5: MODULO 1 SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 6 MODULO 2 SUSTITUCION DE CANAL PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOAQUIN CHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0036-43	FECHA:	27/02/2025



FOTO 7 MODULO 2 SUSTITUCION DE VIDRIOS



FOTO 8 MODULO 2 SUSTITUCION DE PUERTA




FOTO 9 APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



FOTO 10 APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa




 Firma y Sello Director Centro Educativo

