



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSA MORELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0037-43	FECHA:	5 DE MAYO DE 2025



Foto 1: MODULO 1. Suministro e instalacion de canales pvc, instalacion de soportes o pescantes para canal.




Foto 2: MODULO 1. Suministro de instalacion de bajada de agua pluvial tubo pvc.



Foto 3: MODULO 2. Suministro e instalacion de canales pvc, instalacion de soporte o pescante pvc para canal.



Foto 4: MODULO 2. Sustitucion de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 5: MODULO 3. Sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 6: BAÑOS: Sustitucion de pila de concreto de 2 lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público