

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XAXMOXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0045-43	FECHA:	28/02/2025



FOTO1 MODULO 1 SUSTITUCION DE PISO CONCRETO POR PISO CERAMICO



FOTO2 MODULO 2 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



FOTO 3 MODULO 2 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 4 MODULO 2 SUSTITUCION DE PLAFONERAS




FOTO 5 MODULO 2 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO




FOTO 6 MODULO 2 SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAIL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XAXMOXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0045-43	FECHA:	28/02/2025



FOTO7 MODULO 3 REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
