

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Visiquichum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0048-43	FECHA:	12 de marzo de 2025




Foto1: Sustitucion de piso de concreto por piso ceramico




Foto 2: Sustitucion de soporte o pescante de metal para canal




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Sustitucion de inodoro



Foto 5: Sustitucion de porton de metal




Foto 6: Sustitucion de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Visiquichum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0048-43	FECHA:	12 de marzo de 2025




Foto7: Reparacion de bajada de agua pluvial, tubo pvc



Foto 8: Sustitucion de canal pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---