

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELLA VISTA AMAKCHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0058-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Módulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Módulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Módulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Módulo 1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Módulo 1. Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELLA VISTA AMAKCHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0058-43	FECHA:	5/05/2025




Foto 7: Módulo 1. Fabricación e instalación de puerta de metal en módulos



Foto 8: Módulo 1. Fabricación e instalación de puerta de metal en módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--