

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0085-41	FECHA:	25 DE MARZO DE 2025.



Foto 1: MODULO 1: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMCA.




Foto 2: MODULO 1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCION DE BALCÓN DE METAL




Foto 4: PINTURA GENERAL EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

