

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO XABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1405-3388-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025




Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
MODULO 3



Foto 2: MODULO 3 SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 3: MODULO 2 SUSTITUCIONES DE CANAL POR CANAL NUEVA Y BAJADAS




Foto 4: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL




Foto 5: MODULO 1 Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 6: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE ZINC POR LÁMINA DE ZINC NUEVA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

