

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexa a E:O:R:M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BATZ TZITZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-5185-41	FECHA:	13/10/2025



Foto 1: Modulo 3 Sustitución puerta de metal.



Frente Foto 2: Modulo 3 Suministro e instalación balcones de hierro en ventanas



Frente Foto 3: Modulo 3 Sumistro e instalación balcones de hierro en ventanas



Atrás Foto 4: MODULO 3 Sustitución de vidrios.



Atrás Foto 5: MODULO 3 Sustitución de vidrios



Atrás: foto 6 MODULO 3 Suministro e instalación balcones de hierro en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

