

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BATZ TZITZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-5429-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: Modulo 2 SUMINISTRO E INSTALACION BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS



ATRÁS Foto 2: MODULO 2 SUSITUCION DE VIDRIOS.



Foto 3: Modulo 2 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE METAL EN MODULOS.



Foto 4: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS.



Foto 5: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 6: MODULO 2 SU MINISTRO E INSTALACIÓN BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

