



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUJULIMUL SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0002-42	FECHA:	03 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Estado actual del muro de contención del techado que esta enfrente de las tres aulas por filtración de agua en la parte de arriba, se necesita ser reparada.



Foto 2: En esta parte es donde se filtra el agua del muro y necesita ser reparada y sellada.



Foto 3: El corredor y dentro de los salones de clases actualmente se encuentra muy sucias, se necesita ser pintadas.



Foto 4: Actualmente la pintura del establecimiento esta deteriorado, se necesita pintar.



Foto 5: Actualmente la pintura exterior del establecimiento esta deteriorado, se necesita pintar.



Foto 6: Actualmente la pintura del corredor del establecimiento esta deteriorado, se necesita pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

