

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicué Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0010-43	FECHA:	29/09/2025



Foto1: Sustrución de planchas de la cocina. Modulo 1



Foto 2: Sustrucion de pintura y piso en el area de la cocina. Modulo 1




Foto 3: Sustrucion de pintura y piso en el area del comedor. Modulo 1



Foto 4: Sustrución de pintura en el pasillo hacia la cocina. Modulo 1.



Foto 5: Sustrución de torta de pintura en .Bodega 1.



Foto 6: Sustrucion de piso ceramico por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicué Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0010-43	FECHA:	29/09/2025



Foto7: Sustrución de piso ceramico por piso ceramico. Aula 2



Foto 8: Sustrucion de piso ceramico por piso ceramico aula 3

Foto

Foto.

Foto.

Foto .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y continuar el número de hojas.

Firma y sello del Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
CANTÓN CHICUÉ TERCERO
QUICHÉ.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
CANTÓN CHICUÉ TERCERO
QUICHÉ.