

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chujupén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0013-43	FECHA:	08/10/2025



Foto1: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL POR PVC.



Foto 2: MODULO 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL.



Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL POR PVC.



Foto 4: MODULO 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL.




Foto 5: PINTURA GENERAL, PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.




Foto 6: PINTURA GENERAL, PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---