

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Avenida Arco Gucumatz 1-64 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0020-46	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de Ventanas



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de Balcones



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de Ventanas




Foto 4: Módulo 1. Sustitución de Balcones




Foto 5: Modulo 1. Sustitución de Ventanas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

