



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE FIECENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Viva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0029-42	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Modulo 1 Sustrución de piso de torta de concreto por piso de ceramico



Foto 2: Modulo 2 Sustrución de piso de torta de concreto por piso de ceramico




Foto 3: Modulo 3 Mantenimiento a estructura puerta de metal (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Modulo 4 Mantenimiento a estructura puerta de metal (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Modulo 4 Sustrución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 6: Cocina Sustrución de piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

