

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chutzorop Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0063-41	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: Módulo 1 Sustitución de puertas.



Foto 2: Módulo 1 Fabricación e instalación de balcones de hierro.



Foto 3: Módulo 1 Reparación de bajada de agua pluvial PVC 3.



Foto 4: MODULO 1 Pinturas en muros exteriores e interiores.



Foto 5: MODULO 1 Sustitución de pilas de cemento de 2 lavadera.



Foto 6: MODULO 1 Sustitución de focos por lamparas (incluye interruptor y cable eléctrico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Chutzorop Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0063-41	FECHA:	5/03/2025



Foto 7: Módulo 1. Sustrucción de torta de cemento por piso cermamico.



Foto 8: MODULO 1. Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 9: Módulo 1. Sustrucción de Inodoro grande por pequeño.



Foto 10: Módulo 1: Sustrucción de glifos.



Foto 11: MODULO 2. Sustrucción de puertas.



Foto 12: MODULO 2. Fabricación e instalación de balcones de hierro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Chutzorop Tercero, Chichicastenango, Quiché.

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chutzorop Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0063-41	FECHA:	5/03/2025



Foto 13: Módulo 2. Pinturas en muros exteriores e interiores.




Foto 14: Módulo 2. Sustitución de focos por lamparas (Incluye interruptor, cable electrico).



Foto 15: CANCHA. Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 16: CANCHA. Sustitución de lamparas tipo led.



Foto 17: Reparación de tubo hg malla galvanizada.




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa Local



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

